

Beredskapsplan for rømming

Forfatter: Katrine Bergthun, Frode Sandven

Gyldig fra: 13.03.2024

Revisjon: 1.10

Godkjent av: Frode Sandven

Revisjonsfrist: 13.03.2025

ID: 1319







Formål

Hardingsmolt AS har ei målsetting om å ha null rømming. Dersom det likevel skulle oppstå ein situasjon der det er (mistanke om) rømming er denne beredskapsplanen utarbeida for å begrensa konsekvensane ved havari og/eller rømming til eit minimum.

Ansvar

 [Rolleansvar og myndigheit](#)

Gjennomføring

	Akutte tiltak
1.	Ring dagleg leiar  Telefonliste
2.	Utfør skadebegrensande tiltak ut i frå årsak (rømming eller melding om rømt laks i området)
3.	Inspiser anlegget ekstra nøye med fokus på barrierar (kar/GB/sikringsnot, avløp, rister)
4.	Tilkall ekstra bemanning om behov
	Aktuelle tiltak
	Skriv hendelseslogg (kva er utført, kven er varsla osv). Ta bilder, bruk dokumentasjonen opp mot avviksskriving og myndigheter.
	Gjenfangst: Koløy: kontakt fiskar iht avtale - lagra på Teams. Ronald Solli - 900 84 338.  Gjenfangstgarn Koløy Tørvikbygd: eige garnlager i naust  Gjenfangstkart Tørvikbygd Både oppstart og avslutning av gjenfangstfiske må meldast til Fiskeridirektoratet.
	Ekstern varsling
	Fiskeridirektoratet: Varsla på min side , del 1 skal sendast straks mistanken vert oppdaga. Del 2 skal sendast inn når omfanget er kartlagt. Dagleg gjenfangst skal rapporterast.
	Fiskehelse/veterinær  Telefonliste
	Mattilsynet  Varsling Mattilsynet - om den rømte fisken kan utgjera smittefare eller om den er medisinerert (inkl. tilbakeholdelsestid)
	Andre tiltak
	Kontakt dykkeselskap om behov  Dykking og ROV inspeksjon
	Forsikringsselskap vert varsla om behov
	NYTEK: kjennskap til avvik med produkt/tenester som kan føra til rømming er ein pliktig til å varsle F.dir og leverandør av produktet/tjenesten iht § 44. https://lovdata.no/LTI/forskrift/2022-08-22-1484/§44
	Havari: Viss anlegget har havarert er dette en årsak til rømming . Dersom anlegget forflytter seg slik at det kan komme i konflikt med skipstrafikk, skal dagleg leiar varsle Kystverkets vaktentral (NAVCO) tlf. 22 42 23 31 (heile døgnet).

Gjenfangst

Det foreligger ikkje kart kvar dei lokale fiskerane skal sette garn da fiskarane sjølv er best til å vurdere hvor det er mest effektivt å sette ut garn etter lokale forhold.

Garndepo som kan benyttast for Koløyholmen:

- Austevoll - Beinskrokjen - Sjøtroll : Kenneth Samland tlf 97 00 93 91 , depo på 150 garn str 10, 13, 17 omfr.
- Bømlo - Øklandsvåken - Bremnes Seashore: Terje A. Piscopo tlf 47 48 67 55, depo på 150 garn str 10,13 17 omfr.

Fase 1. – gjenfangst ved lokaliteten

Garn som er tilpassa fiskestørrelse settes ut i henhold til eige kart. Garn blir oppbevart på lokalitet. Gjenfangstplikten er begrensa til sjøområdet inntil 500m fra anlegget og kan startast umiddelbart.

- Tørvikbygd:
 - 140m med garn tilpassa for avstengning iht kart.
- Koløyholmen:
 - 4 garn i størrelse 27meter, 32 mm (0-500g)
 - 4 garn i størrelse 27 meter, 45mm (500 - 2000g)

Fase 2. – utvida gjenfangst i sjø

Fiskeridirektoratets regionskontor kan utvida eller innskrenka gjenfangstplikten omfang i tid og geografi.

Gjenfanga fisk blir tatt imot på lokaliteten rømminga gjelder for og blir destruert/kverna til ensilasje. Fangst og bifangst skal journalførast og rapporterast til Fiskeridirektoratet. [Skjema for gjenfangst og rapportering.](#)

Oppbygging barrierar

Alt utstyr som vert benytta skal vera dimensjonert for belastningane som kan oppstå og iht. forskrift. All drift skal foregå iht. driftsrutinar med fokus på rømmingssikring.

Tørvikbygd:

- **Primærsikring:**
 - Karnivå: Alle kar skal utstyrast med utløpsanordning med tilstrekkelig sil overflate og tilpassa spalteåpning iht. fiskestorleik. Sil overflata skal dekke heile utløpsrøyret. Det skal vera "hoppekant" rundt heile karkanten.
- **Sekundærsikring:**
 - Innløpet i biofilteret skal vera sikra med same anordning som på karnivå for å fange opp rømming ved eventuell svikt i utløpsanordning på kar.
 - Hovedavløp og overflatekummar skal sikrast med rister som fangar opp fisk ved et eventuelt kar-havari.


Koløy:

- **Primærsikring:**
 - GB dukvegg
 - Rister/luke/lokk i hovedavløp bunn av GB
 - Rist i silkasse frå hovedavløp
 - Rist i slamfella
 - Rister i sideavløp
 - Rist i innløpsbend
- **Sekundærsikring:**
 - Sikringsnot rundt heile konstruksjonen (utenom inntaksrøyr og pumpestasjon), som eit sekundær hinder mot rømming. Denne skal håndterast som ei tradisjonell not med tanke på

skadebegrensande tiltak.

- Rist i bunn av inntaksrør er sekundærsikring for pumpestasjon.

Opplæring

Opplæring gis i henhold til  [Opplæring](#). Implementering på enkelte dokument med "lest og forstått", tilsvarer signatur og inngår i bedrifta si interne opplæring.

Avvik

Avvik skal registreres i bedrifta sitt avvikssystem. [Avvik](#)

Kva er eit avvik?  [Avviksbehandling](#) (Gyldig)

Relaterte dokumenter:

 [Hendelseslogg](#)