

NOTAT

OPPDRAG	Overvåking Harstad Havn	DOKUMENTKODE	712786-RIGm-NOT-001
EMNE	Overvåking deponi 1.-2. kvartal 2015	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Harstad kommune	OPPDRAGSLEDER	Elin O. Kramvik
KONTAKTPERSON	Manuell Echeverria	SAKSBEH	Karen Kalstad Forseth
KOPI	Evy Jørgensen, Fylkesmannen i Troms Harald Solberg, Miljødirektoratet	ANSVARLIG ENHET	4013 Tromsø Miljøgeologi

SAMMENDRAG

Harstad kommune har engasjert Multiconsult AS for å gjennomføre overvåking av deponiet på Seljestad, samt tildekkingslaget som ble etablert i forbindelse med oppryddingen av forurensede sedimenter i Harstad havn.

Overvåkingen av deponiet har omfattet dykkerinspeksjon langs deponcellene samt bruk av passive prøvetakere (DGT og SPMD) og blåskjell for å avdekke eventuell lekkasje av organiske miljøgifter og tungmetaller.

Det ble satt ut til sammen 7 rigger med passive prøvetakere og blåskjell. Plasseringen av prøvetakerne var på forhånd bestemt ut i fra hvilke celler som inneholder sedimenter med høy forurensningsgrad. I tillegg ble det satt ut prøvetakere i endene av deponiet, mot land i nord og sør. Prøvetakerne og blåskjellene ble samlet inn etter 35 døgn. DGT-membranene ble kjemisk analysert for bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), nikkel (Ni) og sink (Zn). SPMD-membranene og blåskjell ble kjemisk analysert for PAH₁₆ og PCB₇, og blåskjellene ble i tillegg analysert med hensyn på kvikksølv (Hg). Nullprøver for blåskjell og SPMD ble analysert for de samme parameterne som de øvrige prøvene.

Analyseresultatene for blåskjell er sammenlignet med Miljødirektoratets tilstandsklasser for organiske miljøgifter i blåskjell, og resultater for SPMD og DGT er sammenlignet med Miljødirektoratets tilstandsklasser for organiske miljøgifter i vann.

Påviste konsentrasjoner av tungmetaller i DGT tilsvarer tilstandsklasse I (Bakgrunnsverdier) for samtlige stasjoner. Påviste konsentrasjoner av kvikksølv i blåskjell tilsvarer også tilstandsklasse I.

PAH-forbindelsene benzo[ghi]perlen og benzo(a)pyren er påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III i henholdsvis SPMD-membran og blåskjell i ST.1. Benzo[ghi]perlen er i tillegg påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse IV i SPMD-membranen i ST.3B, men det er ikke påvist PAH₁₆ i konsentrasjoner over tilstandsklasse II i blåskjell fra samme stasjon. Det er heller ikke påvist miljøgifter over tilstandsklasse II i verken SPMD eller blåskjell i ST.3A, som er plassert ca 2,5 meter over ST.3B.

Det er påvist PCB₇ over deteksjonsgrensen i SPMD-membranene for samtlige stasjoner, men det er ikke utarbeidet tilstandsklasser for PCB₇ i vann. Det er ikke påvist PCB₇ i konsentrasjoner over tilstandsklasse II i blåskjell.

Dykkerinspeksjonen avdekket ingen synlige skader eller lekkasjer.

Det foreligger ingen mistanke om at påviste konsentrasjoner av PAH skyldes lekkasje fra deponiet, og det anses ikke som nødvendig med tiltak ut over videre overvåking i henhold til godkjent overvåkingsprogram.

Neste overvåkingsrunde for deponiet gjennomføres i løpet av 1.-2. kvartal 2016.

00	26.06.2015	Overvåking Harstad Havn. Overvåking deponi 1.-2. kvartal 2015	Karen Kalstad Forseth	Elin O. Kramvik
UTG.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

1 Innledning

Under oppryddingen av forurensede sjøbunnsedimenter i Harstad havn ble det deponert ca. 172 000 m³ forurensede masser i og bak cellespunter på Seljestad. Multiconsult AS var engasjert av Harstad kommune som rådgiver i miljøgeologi for oppryddingsprosjektet. Harstad kommune har videre engasjert Multiconsult AS for å følge opp overvåking av deponi og tildekkingslaget i etterdriftsfasen.

Overvåkingen er utført i henhold til godkjent overvåkingsplan, Multiconsults notat 711266-RIGm-NOT-006 [1].


Foreliggende notat beskriver utførte undersøkelser i forbindelse med overvåkingen av deponiet 1.-2. kvartal 2015, samt en enkel vurdering av analyseresultatene. Resultater fra overvåking av tildekkingslaget presenteres i eget notat.

2 Bakgrunn passive prøvetakere

I forbindelse med overvåkingen med hensyn på eventuelle lekkasjer fra deponiet er det satt ut til sammen 7 rigger med DGT (Diffusive gradients in thin-films), SPMD (Semi Permeable Membrane Device) og blåskjell på utvalgte celler, samt ved deponiskjøt mot land i nord og sør.

Plasseringen av prøvetakerne og blåskjellene er valgt ut ifra hvilke celler som inneholder sedimenter med høy forurensningsgrad (Figur 1 og Tabell 1), i henhold til godkjent overvåkingsprogram [1].

Riggene med passive prøvetakere og blåskjell er satt ut i to nivåer på 2 av cellene og i ett nivå i deponiskjøten mot land i sør (ST.1) og i nord (ST.7), samt på 1 celle der det ikke var nok dypde for to nivåer. I stasjonene hvor det er satt ut prøvetakere i to nivåer er ST.A i topp og ST.B nærmest bunnen. Riggene på cellene ble festet til prefabrikkerte stålinnretninger som på forhånd var sveiset fast i spunken. I deponiskjøt mot land i nord og i sør (ST.1 og ST.5), er passive prøvetakere og blåskjell festet ved hjelp av oppdriftsbøyer og lodd.



Figur 1: Plassering av passive prøvetakere og blåskjell.

Tabell 1: Oversikt plassering passive prøvetakere og blåskjell.


Plassering	Cellene inneholder mudringsmasser fra
Celle 2	N-III (Hg)
Celle 6	N-I, N-III (Hg), N-IV, N-VI
Celle 11	N-IV
Deponiskjøt mot land, nord	
Deponiskjøt mot land, sør	

2.1 DGT (Diffusive gradients in thin-films)

DGT er en ionebytter som oppkonsentrerer spormetaller i vann. Prøvetakeren er i plast og inneholder et filter, en hydrogel og en ionebytter. Metallioner i vannet diffunderer gjennom filteret og geleen, og akkumuleres i ionebytteren. Resultatene fra analyser av DGT vil gi et bilde av gjennomsnittskonsentrasjoner i vannet i perioden prøvetakerne er utplassert.

DGT inneholder kvikksølv, og kan derfor ikke benyttes for å detektere kvikksølv.

En skjematiske presentasjon er vist i Figur 2.




Figur 2: Skjematiske presentasjon DGT (kilde: ALS Laboratory Group).

2.2 SPMD (Semi Permeable Membrane Device)

SPMD består av tynne plastmembraner som er fylt med lipid. Disse prøvetakerne tar opp organiske miljøgifter som er løst i vann (ikke partikkeltbundet). Polyklorerte bifenyler (PCB) og polisykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er lipidløselige forbindelser. Den løste fraksjonen av disse stoffene vil diffundere gjennom plastmembranen og inn i lipidet. Resultatene fra analyser av SPMD vil gi et bilde av gjennomsnittskonsentrasjoner i vannet i perioden prøvetakerne er utplassert. Til sammenligning vil en vannprøve kun gi et øyeblikksbilde av miljøgiftsnivået [2].

Fordelen med passive prøvetakere er at det er mulig å måle miljøgiftene selv i lave konsentrasjoner siden de oppkonsentreres i lipidene inne i membranen. Opptaket av stoffer styres av forskjellen i konsentrasjonen mellom vannet på utsiden av membranen og lipidene på innsiden [2].

SPMD-membranen leveres ferdig montert i engangsbur av aluminium, se Figur 3.



Figur 3: SPMD-membran i engangsbur (foto: ALS Laboratory Group).

2.3 Blåskjell

For å overvåke konsentrasjonen av kvikksølv og organiske miljøgifter (PAH og PCB) bundet til partikler i vannmassene er det benyttet blåskjell. Blåskjell ernærer seg ved å filtrere ut organiske partikler som finnes i vannmassene. Eventuelle miljøgifter som finnes bundet til partikler blir dermed tatt opp av skjellene. Skjell har en meget begrenset evne til å bryte ned og skille ut slike komponenter, slik at konsentrasjonene som måles i organismene kan gi en indikasjon på hvor mye partikkelenhetet forurensning som finnes i et gitt område.

Ved å benytte en kombinasjon av passive prøvetakere (SPMD) og blåskjell vil man få god informasjon om hva som eventuelt lekker ut av deponiet. Det bør unngås å benytte blåskjell i gyteperioden (mai/juni til august/september) ettersom skjellene kan kvitte seg med noen miljøgifter gjennom gytingen [2].

3 Utførte undersøkelser

3.1 Utsetting og innsamling av DGT, SPMD og blåskjell

Utsettingen av de passive prøvetakerne og blåskjell ble utført 11. mars med innsamling den 15. april 2015. Arbeidet ble utført ved hjelp av dykkere fra SJ Dykk AS.

Miljøgeolog fra Multiconsult var til stede for å instruere dykkerne for utplasseringen av prøvetakerne samt ved innsamling av rigger med passive prøvetakere og blåskjell.

Dato og klokkeslett for utsetting og innhenting av passive prøvetakere og blåskjell er vist i Tabell 2. Lufttemperaturen var 3 °C og vanntemperaturen ble målt til 4 °C ved utsetting av prøvetakerne. Ved innsamling var lufttemperaturen 8 °C og vanntemperaturen ble målt til 4 °C. Vanndybden til prøvepunktet er målt av dykkerne og korrigert for tidevann (ref. Sjøkartverkets kartnull). Koter for festebranketter er vist i Tabell 2.

Tabell 2: Data for utsetting og innsamling av DGT, SPMD og blåskjell.

Stasjon	Klokkeslett utsetting 11. mars 2015	Klokkeslett innsamling 15. april 2015	Kote prøvestasjon (sjøkartnull)
ST.1	11:40	09:30	-2,4
ST.2	12:05	11:10	-3,9
ST.3a	12:15	11:35	-3,3
ST.3b	12:10	11:30	-5,7
ST.4a	12:31	12:00	-3,6
ST.4b	12:25	11:50	-6,9
ST.5	11:20	12:25	-5,0

3.1.1 DGT

DGTene leveres i tette plastposer som inneholder noen dråper 0,01 M NaNO₂-løsning og ble holdt fuktig i lukket emballasje helt fram til utsetting.

Under innsamling ble prøvetakeren skyttet i ionebyttet vann før den ble pakket i emballasje levert av laboratoriet. De innsamlede prøvetakerne ble oppbevart i kjøleskap til de ble sendt til analyselaboratoriet.

Informasjon om vanntemperatur og prøvetakingsperiodens varighet ble sendt til laboratoriet.

3.1.2 SPMD

SPMD-membranene ble levert ferdig montert i engangsbur, i lukkede rilsanposer fra laboratoriet. For å hindre at SPMD-membranen ble eksponert for eksos fra båter eller annen type luftforurensning i kaiområdet, ble posene med prøvetakere åpnet under vann.

Under innsamlingen av SPMD-burene med membran ble disse lagt direkte i rilsanposer under vann. Dykkeren leverte deretter posen med både sjøvann og SPMD til miljøgeolog som umiddelbart helte ut vannet og forseglet rilsanposen før den ble lagt i tette aluminiumsbokser.

En nullprøve for SPMD ble oppbevart nedfrosset i perioden da de passive prøvetakerne stod ute i sjøen. Nullprøven skal representere bakgrunnsnivået av PAH-forbindelser og PCB₇ i membranene.

De innsamlede prøvetakerne ble umiddelbart frosset ned før de ble sendt til analyselaboratoriet.

Informasjon om vanntemperatur og prøvetakingsperiodens varighet ble sendt til laboratoriet.

3.1.3 Blåskjell

Blåskjellene som ble benyttet i overvåkingen ble kjøpt hos Mat av Vahl AS. Skjellene selges for konsum og ble levert i til sammen 8 nett á ca. 1 kg per stk.

En nullprøve for blåskjellene ble oppbevart nedfrosset i perioden da blåskjellene stod ute i sjøen. Nullprøven skal representere bakgrunnsnivået av evt. miljøgifter fra oppdretteren.

De innsamlede blåskjellprøvene ble umiddelbart frosset ned etter innsamling, før de ble sendt til analyselaboratoriet.

3.2 Dykkerinspeksjoner

Dykkerinspeksjonene ble utført av dykkere fra SJ Dykk AS den 9. mars 2015.

Det er foretatt dykking langs spunten, spuntfoten og erosjonssikringen for å avdekke eventuelle lekkasjer eller andre avvik ved spunten. Dykkerobservasjoner er dokumentert med video, samt oppsummert i en enkel rapport (vedlegg A, video på minnepenn).

3.3 Laboratorieundersøkelser

Til sammen 6 DGT er analysert for tungmetaller (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni og Zn). Til sammen 8 SPMD-membraner og 8 prøver med blåskjell er kjemisk analysert for PCB₇ og PAH₁₆. Blåskjell er i tillegg analysert med hensyn på kvikksølv (Hg).

Analysene er utført av ALS Laboratory Group som er akkreditert for denne typen analyser.

Fullstendig analysebevis er gitt i vedlegg B.

4 Resultater

4.1 DGT

Analyseresultatene av metaller fra DGT er sammenlignet med Miljødirektoratets tilstandsklasser for miljøgifter i vann, veileder TA-2229/2007 [3], og oppsummert i Tabell 3.

Prøvetakeren fra ST.4B var borte under innsamling.

Tabell 3: Analyseresultater for metaller (DGT). Alle verdier i µg/l.

Stasjon	Pb	Cd	Cu	Cr	Ni	Zn
ST.1	0,035	0,011	0,18	0,03	0,14	0,69
ST.2	0,021	0,01	0,12	0,011	0,13	1,15
ST.3A	0,034	0,011	0,18	0,025	0,13	0,95
ST.3B	0,021	0,011	0,1	0,022	0,13	0,74
ST.4A	0,015	0,01	0,07	0,007	0,13	0,81
ST.4B	Tapt prøvetaker					
ST.5	0,023	0,011	0,23	0,02	0,14	1,12

Øvre grense, Tilstandsklasse I	<0,05	<0,03	<0,3	<0,2	<0,5	<1,5
Øvre grense, Tilstandsklasse II	2,2	0,24	0,64	3,4	2,2	2,9
Øvre grense, Tilstandsklasse III	2,9	1,5	0,8	36	12	6
Øvre grense, Tilstandsklasse VI	28	15	7,7	360	120	60
Øvre grense, Tilstandsklasse V	>28	>15	>7,7	>360	>120	>60

4.2 SPMD

Analyseresultatene av vannløselige forbindelser fra SPMD-membranene er sammenlignet med Miljødirektoratets tilstandsklasser for miljøgifter i vann, veileder TA-2229/2007 [3], og oppsummert i Tabell 4.

Tabell 4: Analyseresultater for PCB₇ og PAH₁₆ løst i SPMD-membran, alle verdier i pg/l ($10^{-6} \mu\text{g/l}$).

Stasjon	PCB ₇	Krysen									
		Pyren	Fluoranthen	Antracen	Fenantron	Fluoren	Acenaften	Acenafytlen	Naftalen	Benzo(a)antracen	Krysene
Nullprøve	0	36000	840	1500	1600	1900	<76	1700	3600	240	<73
ST.1	540	28000	940	1800	380	3200	410	6100	6700	1400	<74
ST.2	260	40000	1200	2300	1000	1100	260	3200	3700	540	<73
ST.3A	350	43000	1200	1700	680	2000	300	3300	5000	590	<73
ST.3B	710	38000	710	2200	1600	12000	3700	15000	13000	3300	<73
ST.4A	310	25000	340	1100	680	2400	390	3000	3500	680	<73
ST.4B	290	34000	500	1100	550	1200	380	2600	3700	530	<73
ST.5	180	30000	730	1200	760	3000	390	3400	3700	1200	<73
Klasse I	-	<660	<100	<34	<190	<250	-	<290	<53	<6	<17
Klasse II	-	2,4×10 ⁶	1,3×10 ⁶	3,8×10 ⁶	2,5×10 ⁶	1,3×10 ⁶	<1,1×10 ⁵	1,2×10 ⁵	2,3×10 ⁴	7×10 ⁴	2×10 ³
Klasse III	-	80×10 ⁶	3,3×10 ⁶	5,8×10 ⁶	5×10 ⁶	5,1×10 ⁶	3,6×10 ⁵	9×10 ⁵	2,3×10 ⁴	1,8×10 ⁴	3×10 ³
Klasse IV	-	160×10 ⁶	33×10 ⁶	58×10 ⁶	50×10 ⁶	10×10 ⁶	3,6×10 ⁶	1,8×10 ⁶	4,6×10 ⁴	18×10 ⁴	14×10 ⁴

<= mindre enn detektionsgrensen

- = Foreligger ingen tilstands klasser

n.d. = ikke påvist (not detected)

I nullprøven for SPMD er det påvist PAH-forbindelser i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse II. Disse konsentrasjonene skyldes mest sannsynlig forurensning i forbindelse med håndtering av membranene i laboratoriet og/eller i forbindelse med transport. Laboratoriet opplyser at resultatene for nullprøven ikke trekkes fra resultatene for de øvrige prøvetakerne.

4.3 Blåskjell

Analyseresultatene for prøvene av blåskjell (friskvektsbasis) er sammenlignet med Miljødirektoratets veileder 97:03 [4]. Basert på organismers innhold av organiske miljøgifter, deler Miljødirektoratet forurensningsgraden inn i 5 tilstandsklasser. Tilstandsklasse I representerer blåskjell med ubetydelig - lite forurensning, mens tilstandsklasse V representerer meget sterkt forurensede blåskjell.

Det foreligger tilstandsklasser for PCB₇, PAH₁₆ og PAH-forbindelsen benzo(a)pyren (B(a)p). For de øvrige analyserte PAH-forbindelsene foreligger det ingen tilstandsklasser.

Analyseresultatene for blåskjell er vist i Tabell 5.

Tabell 5: Analyseresultater for PCB₇, benzo(a)pyren, PAH₁₆ og kvikksølv (Hg) i blåskjell (bløtdeler minus lukkemuskler).

Stasjon	PCB ₇ (µg/kg)	Benzo(a)pyren (µg/kg)	PAH ₁₆ (µg/kg)	Hg* (mg/kg)
Nullprøve	0,78	0,36	27	0,0145
ST.1	11	4,6	88	0,018
ST.2	6,2	2,5	67	0,013
ST.3A	5,8	2,2	100	0,017
ST.3B	6,2	2,0	94	0,0087
ST.4A	4,6	2,3	46	0,014
ST.4B	6,4	1,9	68	0,013
ST.5	9,5	2,2	75	0,011

Øvre grense, Tilstandsklasse I	<4	<1	<50	<0,2
Øvre grense, Tilstandsklasse II	15	3	200	0,5
Øvre grense, Tilstandsklasse III	40	10	2000	1,5
Øvre grense, Tilstandsklasse VI	100	30	5000	4
Øvre grense, Tilstandsklasse V	>100	>30	>5000	>4

<= mindre enn

* = tørrvektsbasis

4.4 Dykkerinspeksjoner

Det er ikke registrert synlige skader eller lekkasjer på spuntvegg og cellespunter.

Alle anoder er på plass og forbrukes som forventet. Det er rapportert om løse fester for 5 anoder.

Inspeksjonsrapport og DVD med film fra dykkingen er gitt i vedlegg A.

5 Vurdering av forurensningssituasjonen

DGT, SPMD-membranene og blåskjellene sto ute i 35 døgn (11. mars til 15. april 2014).

Påviste konsentrasjoner av tungmetaller i DGTene tilsvarer tilstandsklasse I (bakgrunnsverdier) for samtlige stasjoner.

For SPMD-membranene tilsvarer påviste konsentrasjoner av PAH-forbindelser tilstandsklasse II (god miljøtilstand) i samtlige stasjoner, bortsett fra benzo[ghi]perylen som er påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand) i ST.1 og IV (dårlig miljøtilstand) i ST.3B.

Det er påvist PCB₇ over deteksjonsgrensen i SPMD-membranene ved samtlige stasjoner, men det er ikke utarbeidet tilstandsklasser for PCB i vann. Det er ikke påvist PCB₇ i nullprøven for SPMD.

Det er ikke påvist PCB₇, benzo(a)pyren eller PAH₁₆ over tilstandsklasse II i blåskjellene, bortsett fra for ST.1 der det er påvist PAH-forbindelsen benzo(a)pyren i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand). For kvikksølv tilsvarer samtlige påviste konsentrasjoner i blåskjell tilstandsklasse I (ubetydelig - lite forurenset). Påviste konsentrasjoner i nullprøven for blåskjell tilsvarer tilstandsklasse I (ubetydelig - lite forurenset) for samtlige parametere.

I ST.1 er det påvist PAH-forbindelsene benzo[ghi]perylen (SPMD) og benzo(a)pyren (blåskjell) i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III. ST.1 er plassert ved deponiskjøt mot land i nord, og kan ha blitt påvirket av anleggsarbeider som pågikk i Harstad havn i perioden da prøvetakerne stod utplassert.

I ST.3B er det påvist PAH-forbindelsen benzo[ghi]perylen i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse IV i SPMD-membranen. Det er derimot ikke påvist PAH₁₆ over tilstandsklasse II i blåskjell fra samme stasjon. Det er heller ikke påvist PAH-forbindelser over tilstandsklasse II i verken SPMD eller blåskjell i ST.3A, som er plassert ca 2,5 meter over ST.3B.

6 Videre arbeid

I henhold til overvåkingsplanen skal det gjennomføres tiltak dersom det registreres tegn til lekkasje gjennom deponiet eller ved påvisning av miljøgifter over tilstandsklasse II.

Dykkerinspeksjonen avdekte ingen synlige skader eller lekkasjer, og det er heller ikke påvist konsentrasjoner av miljøgifter i verken passive prøvetakere eller blåskjell med unntak av i to stasjoner.

Hovedmålet for prosjektet Ren Harstad Havn var å redusere innhold av de prioriterte miljøgiftene til tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand) eller bedre. Dette innebærer at sedimentene i Harstad havn nødvendigvis ikke er definert som rene, og kan derfor fortsatt være en kilde til spredning av miljøgifter. I tillegg pågår det mye anleggsvirksomhet og båttrafikk i Harstad Havn som kan bidra til påviste konsentrasjoner av PAH-forbindelser ved ST.1 og ST.3B.

Det foreligger ingen mistanke om at påviste konsentrasjoner skyldes lekkasje fra deponiet, og det anses ikke som nødvendig med tiltak ut over videre overvåking i henhold til godkjent overvåkingsprogram.

Neste overvåkingsrunde med utsetting av passive prøvetakere og blåskjell gjennomføres i løpet av 1. – 2. kvartal 2016. I samme runde skal det også utføres dykkerinspeksjon av deponiet. I 2017 skal Fylkesmannen evaluere overvåkningen, og ta stilling til om det skal gjøres endringer i overvåkningsopplegg eller frekvensen på overvåkningen.

7 Referanser

- [1] Multiconsult, 2014. Notat 711266-RIGm-NOT-006 «Samlet plan for overvåking av deponi og tildekkslag».
- [2] Evenset, A. et al, 2012. «Overvåking av tiltak mot forurensset sediment i Tromsø havn». Akvaplan niva AS rapport: 4970-01.
- [3] Miljødirektoratet, 2012. «Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter». TA-2229/2007.
- [4] Miljødirektoratet, 1997. Veileder 97:03. «Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann» TA-1467/1997.

Vedlegg

- A Inspeksjonsrapport SJ Dykk AS. Video på minnepenn.
- B Analyserapporter ALS

VEDLEGG A

Rapport SJ Dykk AS

Inspeksjon av spuntceller

(video på minnepenn)

Multiconsult


Karen Kalstad Forseth

09.03.2015

Kai Seljestad

Inspeksjon av spuntceller

Skjøtene mellom cellene er navngitt som vist på bildet med rød tekst.



Oversikt over spuntcellene:

På hver "start" kjører ROV'en fra bunnen, opp til toppen av skjøten mellom cellene og ned igjen.

Celle nr:	Start:	Merknad:
Start 12	08:36	Ingen merknad, ser bra ut.
11,5	08:38	Ingen merknad, ser bra ut.
11	08:42	Ingen merknad, ser bra ut.
10,5	08:47	Ingen merknad, ser bra ut.
10	08:50	Ingen merknad, ser bra ut.
9,5	08:57	Ingen merknad, ser bra ut.
9	09:00	Ingen merknad, ser bra ut.
8,5	09:05	Ingen merknad, ser bra ut.
8	09:08	Ingen merknad, ser bra ut.
7,5	09:13	Ingen merknad, ser bra ut.
7	09:18	Ingen merknad, ser bra ut.
6,5	09:22	Ingen merknad, ser bra ut.
6	09:26	Ingen merknad, ser bra ut.
5,5	09:28	Ingen merknad, ser bra ut.
5	09:32	Ingen merknad, ser bra ut.
4,5	09:35	Ingen merknad, ser bra ut.
4	09:38	Ingen merknad, ser bra ut.
3,5	09:41	Ingen merknad, ser bra ut.
3	09:43	Ingen merknad, ser bra ut.
2,5	09:46	Ingen merknad, ser bra ut.
2	09:48	Ingen merknad, ser bra ut.
1,5	09:50	Ingen merknad, ser bra ut.
1	09:53	Ingen merknad, ser bra ut.
Stopp	09:57	Ingen merknad, ser bra ut.

Videofilen som hører til oversikt over spuntcellene ble delt i to, og det er en 45 sekunder overlapp fra b til a.

Oversikt over anodene:

"Oversikt over anodene" følger det originale kartet, hvor hver hele spuntcelle har et helt tall og hver halve spuntcelle har et halvtall.

Celle nr:	Tid:	Anoder:	Merknad:
1		9 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
1,5	11:02:05	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
2	11:03:40	9 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
2,5	11:05:30	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
3	11:06:30	9 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
3,5	11:07:40	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
4	11:08:30	9 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
4,5	11:09:35	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
5	10:10:05	9 Stk	1 av anodene er revet litt ut.
5,5	11:11:40	6 Stk	1 av anodene har en løs sveis i bunnen.
6	11:13:50	9 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
6,5	11:16:50	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
7	11:17:48	9 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
7,5	11:19:55	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
8	11:20:40	9 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
8,5	10:21:30	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
9	11:22:35	9 Stk	1 av anodene har en løs sveis i bunnen.
9,5	11:25:50	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
10	11:27:00	9 Stk	1 av anodene har en løs sveis i bunnen.
10,5	11:31:00	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
11	11:32:00	9 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
11,5	11:33:30	6 Stk	Mye igjen, ser bra ut.
12	11:34:30	9 Stk	1 av anodene har en løs sveis i bunnen.

Rapportskriver:

Koen Dijkstra

SJ Dykk AS

VEDLEGG B

Analysebevis

ALS Laboratory Group Norway AS



Registrert 2015-04-17 14:01
Utstedt 2015-05-13

Multiconsult AS - Tromsø
Karen Karlstad Forseth
Avd. Geo
Fiolveien 13,
N-9016 Tromsø
Norge

Prosjekt Overvåkning Harstad Havn
Bestnr 712786

Analyse av vann

Deres prøvenavn	St.1 Blåskjell						
Labnummer	N00359118						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Prøvepreparering*	JA			1	1	HEBJ	
Hg (Kvikksølv)	0.0183	0.0073	mg/kg	2	H	HEBJ	
PCB 28	0.290	0.0870	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 52	3.30	0.990	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 101	2.80	0.840	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 118	1.00	0.300	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 138	1.30	0.390	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 153	1.60	0.480	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 180	0.370	0.111	ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Lowerbound"	11		ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Upperbound"	11		ng/g	3	2	HEBJ	
Naftalen	<5.6		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenafylen	<0.41		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenafaten	<0.48		µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoren	<1.7		µg/kg	4	2	ERAN	
Fenantren	11.0	3.30	µg/kg	4	2	ERAN	
Antracen	0.940	0.282	µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoranten	20.0	6.00	µg/kg	4	2	ERAN	
Pyren	19.0	5.70	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)antracen^	4.70	1.41	µg/kg	4	2	ERAN	
Krysen^	7.40	2.22	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(b)fluoranten^	7.20	2.16	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(k)fluoranten^	3.40	1.02	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)pyren^	4.60	1.38	µg/kg	4	2	ERAN	
Dibenzo(ah)antracen^	0.91		µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(ghi)perlylen	5.30	1.59	µg/kg	4	2	ERAN	
Indeno(123cd)pyren^	3.90	1.17	µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Lowerbound"	88		µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Upperbound"	96		µg/kg	4	2	ERAN	



Deres prøvenavn	St.2 Blåskjell						
Labnummer	N00359119						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Prøvepreparering*	JA			1	1	HEBJ	
Hg (Kvikksølv)	0.0131	0.0057	mg/kg	2	H	HEBJ	
PCB 28	0.190	0.0570	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 52	1.90	0.570	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 101	1.70	0.510	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 118	0.540	0.162	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 138	0.720	0.216	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 153	1.00	0.300	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 180	0.180	0.0540	ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Lowerbound"	6.2		ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Upperbound"	6.2		ng/g	3	2	HEBJ	
Naftalen	<6.2		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaftylen	<0.49		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaften	<0.57		µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoren	<2		µg/kg	4	2	ERAN	
Fenantren	11.0	3.30	µg/kg	4	2	ERAN	
Antracen	0.690	0.207	µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoranten	17.0	5.10	µg/kg	4	2	ERAN	
Pyren	14.0	4.20	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)antracen^	3.30	0.990	µg/kg	4	2	ERAN	
Krysen^	5.40	1.62	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(b)fluoranten^	5.00	1.50	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(k)fluoranten^	2.10	0.630	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)pyren^	2.50	0.750	µg/kg	4	2	ERAN	
Dibenzo(ah)antracen^	1.2		µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(ghi)perlen	3.50	1.05	µg/kg	4	2	ERAN	
Indeno(123cd)pyren^	1.60	0.480	µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Lowerbound"	67		µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Upperbound"	77		µg/kg	4	2	ERAN	



Deres prøvenavn	St.3A Blåskjell					
Labnummer	N00359120					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Prøvepreparering*	JA			1	1	HEBJ
Hg (Kvikksølv)	0.0168	0.0080	mg/kg	2	H	HEBJ
PCB 28	0.130	0.0390	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 52	1.70	0.510	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 101	1.50	0.450	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 118	0.530	0.159	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 138	0.740	0.222	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 153	0.980	0.294	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 180	0.230	0.0690	ng/g	3	2	HEBJ
Sum PCB "Lowerbound"	5.8		ng/g	3	2	HEBJ
Sum PCB "Upperbound"	5.8		ng/g	3	2	HEBJ
Naftalen	40.0	12.0	µg/kg	4	2	ERAN
Acenaftylen	1.10	0.330	µg/kg	4	2	ERAN
Acenaften	1.10	0.330	µg/kg	4	2	ERAN
Fluoren	3.70	1.11	µg/kg	4	2	ERAN
Fenantren	11.0	3.30	µg/kg	4	2	ERAN
Antracen	0.970	0.291	µg/kg	4	2	ERAN
Fluoranten	13.0	3.90	µg/kg	4	2	ERAN
Pyren	12.0	3.60	µg/kg	4	2	ERAN
Benso(a)antracen^	2.60	0.780	µg/kg	4	2	ERAN
Krysen^	3.80	1.14	µg/kg	4	2	ERAN
Benso(b)fluoranten^	3.80	1.14	µg/kg	4	2	ERAN
Benso(k)fluoranten^	1.60	0.480	µg/kg	4	2	ERAN
Benso(a)pyren^	2.20	0.660	µg/kg	4	2	ERAN
Dibenzo(ah)antracen^	0.81		µg/kg	4	2	ERAN
Benso(ghi)perlen	2.50	0.750	µg/kg	4	2	ERAN
Indeno(123cd)pyren^	1.40	0.420	µg/kg	4	2	ERAN
Sum PAH "Lowerbound"	100		µg/kg	4	2	ERAN
Sum PAH "Upperbound"	100		µg/kg	4	2	ERAN



Deres prøvenavn	St.3B Blåskjell					
Labnummer	N00359121					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Prøvepreparering*	JA			1	1	HEBJ
Hg (Kvikksølv)	0.00866	0.00589	mg/kg	2	H	HEBJ
PCB 28	0.140	0.0420	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 52	1.60	0.480	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 101	1.80	0.540	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 118	0.620	0.186	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 138	0.790	0.237	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 153	1.10	0.330	ng/g	3	2	HEBJ
PCB 180	0.210	0.0630	ng/g	3	2	HEBJ
Sum PCB "Lowerbound"	6.2		ng/g	3	2	HEBJ
Sum PCB "Upperbound"	6.2		ng/g	3	2	HEBJ
Naftalen	42.0	12.6	µg/kg	4	2	ERAN
Acenaftylen	1.00	0.300	µg/kg	4	2	ERAN
Acenaften	1.20	0.360	µg/kg	4	2	ERAN
Fluoren	2.90	0.870	µg/kg	4	2	ERAN
Fenantren	9.60	2.88	µg/kg	4	2	ERAN
Antracen	0.750	0.225	µg/kg	4	2	ERAN
Fluoranten	9.80	2.94	µg/kg	4	2	ERAN
Pyren	11.0	3.30	µg/kg	4	2	ERAN
Benso(a)antracen^	2.20	0.660	µg/kg	4	2	ERAN
Krysen^	3.70	1.11	µg/kg	4	2	ERAN
Benso(b)fluoranten^	3.50	1.05	µg/kg	4	2	ERAN
Benso(k)fluoranten^	1.40	0.420	µg/kg	4	2	ERAN
Benso(a)pyren^	2.00	0.600	µg/kg	4	2	ERAN
Dibenzo(ah)antracen^	0.42		µg/kg	4	2	ERAN
Benso(ghi)perlen	1.80	0.540	µg/kg	4	2	ERAN
Indeno(123cd)pyren^	1.30	0.390	µg/kg	4	2	ERAN
Sum PAH "Lowerbound"	94		µg/kg	4	2	ERAN
Sum PAH "Upperbound"	94		µg/kg	4	2	ERAN



Deres prøvenavn	St.4A Blåskjell						
Labnummer	N00359122						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Prøvepreparering*	JA			1	1	HEBJ	
Hg (Kvikksølv)	0.0144	0.0061	mg/kg	2	H	HEBJ	
PCB 28	0.0770	0.0231	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 52	0.970	0.291	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 101	1.20	0.360	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 118	0.540	0.162	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 138	0.720	0.216	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 153	0.930	0.279	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 180	0.210	0.0630	ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Lowerbound"	4.6		ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Upperbound"	4.6		ng/g	3	2	HEBJ	
Naftalen	<6.1		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaftylen	<0.34		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaften	<0.38		µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoren	<1.4		µg/kg	4	2	ERAN	
Fenantren	7.90	2.37	µg/kg	4	2	ERAN	
Antracen	0.580	0.174	µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoranten	9.60	2.88	µg/kg	4	2	ERAN	
Pyren	9.80	2.94	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)antracen^	2.20	0.660	µg/kg	4	2	ERAN	
Krysen^	3.40	1.02	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(b)fluoranten^	4.20	1.26	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(k)fluoranten^	1.90	0.570	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)pyren^	2.30	0.690	µg/kg	4	2	ERAN	
Dibenzo(ah)antracen^	0.57		µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(ghi)perlen	2.30	0.690	µg/kg	4	2	ERAN	
Indeno(123cd)pyren^	1.50	0.450	µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Lowerbound"	46		µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Upperbound"	54		µg/kg	4	2	ERAN	



Deres prøvenavn	St.4B Blåskjell						
Labnummer	N00359123						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Prøvepreparering*	JA			1	1	HEBJ	
Hg (Kvikksølv)	0.0129	0.0071	mg/kg	2	H	HEBJ	
PCB 28	0.120	0.0360	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 52	1.70	0.510	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 101	1.70	0.510	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 118	0.630	0.189	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 138	0.870	0.261	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 153	1.10	0.330	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 180	0.260	0.0780	ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Lowerbound"	6.4		ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Upperbound"	6.4		ng/g	3	2	HEBJ	
Naftalen	24.0	7.20	µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaftylen	<0.82		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaften	<0.78		µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoren	2.40	0.720	µg/kg	4	2	ERAN	
Fenantren	8.10	2.43	µg/kg	4	2	ERAN	
Antracen	0.78		µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoranten	9.00	2.70	µg/kg	4	2	ERAN	
Pyren	9.10	2.73	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)antracen^	2.00	0.600	µg/kg	4	2	ERAN	
Krysen^	3.30	0.990	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(b)fluoranten^	2.50	0.750	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(k)fluoranten^	1.20	0.360	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)pyren^	1.90	0.570	µg/kg	4	2	ERAN	
Dibenzo(ah)antracen^	0.59		µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(ghi)perlen	1.80	0.540	µg/kg	4	2	ERAN	
Indeno(123cd)pyren^	1.60	0.480	µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Lowerbound"	68		µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Upperbound"	69		µg/kg	4	2	ERAN	



Deres prøvenavn	St.5 Blåskjell						
Labnummer	N00359124						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Prøvepreparering*	JA			1	1	HEBJ	
Hg (Kvikksølv)	0.0114	0.0064	mg/kg	2	H	HEBJ	
PCB 28	0.230	0.0690	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 52	2.60	0.780	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 101	2.40	0.720	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 118	1.00	0.300	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 138	1.20	0.360	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 153	1.70	0.510	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 180	0.350	0.105	ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Lowerbound"	9.5		ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Upperbound"	9.5		ng/g	3	2	HEBJ	
Naftalen	<9.6		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaftylen	<0.76		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaften	<0.72		µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoren	<2.5		µg/kg	4	2	ERAN	
Fenantren	15.0	4.50	µg/kg	4	2	ERAN	
Antracen	1.10	0.330	µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoranten	18.0	5.40	µg/kg	4	2	ERAN	
Pyren	17.0	5.10	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)antracen^	2.70	0.810	µg/kg	4	2	ERAN	
Krysen^	6.60	1.98	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(b)fluoranten^	4.50	1.35	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(k)fluoranten^	2.50	0.750	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)pyren^	2.20	0.660	µg/kg	4	2	ERAN	
Dibenzo(ah)antracen^	0.37		µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(ghi)perlen	2.70	0.810	µg/kg	4	2	ERAN	
Indeno(123cd)pyren^	2.10	0.630	µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Lowerbound"	75		µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Upperbound"	89		µg/kg	4	2	ERAN	



Deres prøvenavn	St. 1. SPMD					
Labnummer	N00359126					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Naftalen*	28000		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaftylen*	940		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaften*	1800		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoren*	380		pg/l	5	2	HEBJ
Fenantren*	3200		pg/l	5	2	HEBJ
Antracen*	410		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoranten*	6100		pg/l	5	2	HEBJ
Pyren*	6700		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)antracen^*	1400		pg/l	5	2	HEBJ
Krysen^*	1900		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(b)fluoranten^*	600		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(k)fluoranten^*	1100		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)pyren^*	1000		pg/l	5	2	HEBJ
Dibenzo(ah)antracen^*	84		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(ghi)perylen*	2600		pg/l	5	2	HEBJ
Indeno(123cd)pyren^*	690		pg/l	5	2	HEBJ
Sum PAH-16*	57000		pg/l	5	2	HEBJ
PCB 28	<57		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 52	220	66.0	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 101	130	39.0	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 118	54.0	16.2	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 138	52.0	15.6	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 153	63.0	18.9	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 180	24.0	7.20	pg/l	6	2	HEBJ
Sum PCB-7	540		pg/l	6	2	HEBJ



Deres prøvenavn	St. 2. SPMD					
Labnummer	N00359127					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Naftalen*	40000		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaftylen*	1200		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaften*	2300		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoren*	1000		pg/l	5	2	HEBJ
Fenantren*	1100		pg/l	5	2	HEBJ
Antracen*	260		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoranten*	3200		pg/l	5	2	HEBJ
Pyren*	3700		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)antracen^*	540		pg/l	5	2	HEBJ
Krysen^*	590		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(b)fluoranten^*	640		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(k)fluoranten^*	400		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)pyren^*	430		pg/l	5	2	HEBJ
Dibenzo(ah)antracen^*	<52		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(ghi)perylen*	540		pg/l	5	2	HEBJ
Indeno(123cd)pyren^*	570		pg/l	5	2	HEBJ
Sum PAH-16*	56000		pg/l	5	2	HEBJ
PCB 28	<33		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 52	140	42.0	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 101	89.0	26.7	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 118	33.0	9.90	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 138	<36		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 153	<60		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 180	<23		pg/l	6	2	HEBJ
Sum PCB-7	260		pg/l	6	2	HEBJ



Deres prøvenavn	St. 3A. SPMD					
Labnummer	N00359128					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Naftalen*	43000		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaftylen*	1200		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaften*	1700		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoren*	680		pg/l	5	2	HEBJ
Fenantren*	2000		pg/l	5	2	HEBJ
Antracen*	300		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoranten*	3300		pg/l	5	2	HEBJ
Pyren*	5000		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)antracen^*	850		pg/l	5	2	HEBJ
Krysen^*	1000		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(b)fluoranten^*	620		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(k)fluoranten^*	1300		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)pyren^*	510		pg/l	5	2	HEBJ
Dibenzo(ah)antracen^*	<63		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(ghi)perylen*	660		pg/l	5	2	HEBJ
Indeno(123cd)pyren^*	200		pg/l	5	2	HEBJ
Sum PAH-16*	63000		pg/l	5	2	HEBJ
PCB 28	<48		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 52	170	51.0	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 101	98.0	29.4	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 118	39.0	11.7	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 138	41.0	12.3	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 153	<62		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 180	<24		pg/l	6	2	HEBJ
Sum PCB-7	350		pg/l	6	2	HEBJ



Deres prøvenavn	St. 3B. SPMD					
Labnummer	N00359129					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Naftalen*	38000		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaftylen*	710		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaften*	2200		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoren*	1600		pg/l	5	2	HEBJ
Fenantren*	12000		pg/l	5	2	HEBJ
Antracen*	3700		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoranten*	15000		pg/l	5	2	HEBJ
Pyren*	13000		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)antracen^*	3300		pg/l	5	2	HEBJ
Krysen^*	3400		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(b)fluoranten^*	2000		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(k)fluoranten^*	1500		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)pyren^*	1600		pg/l	5	2	HEBJ
Dibenzo(ah)antracen^*	<71		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(ghi)perylen*	4200		pg/l	5	2	HEBJ
Indeno(123cd)pyren^*	960		pg/l	5	2	HEBJ
Sum PAH-16*	100000		pg/l	5	2	HEBJ
PCB 28	<69		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 52	250	75.0	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 101	160	48.0	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 118	74.0	22.2	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 138	79.0	23.7	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 153	96.0	28.8	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 180	40.0	12.0	pg/l	6	2	HEBJ
Sum PCB-7	710		pg/l	6	2	HEBJ



Deres prøvenavn	St. 4A. SPMD					
Labnummer	N00359130					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Naftalen*	25000		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaftylen*	340		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaften*	1100		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoren*	680		pg/l	5	2	HEBJ
Fenantren*	2400		pg/l	5	2	HEBJ
Antracen*	390		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoranten*	3000		pg/l	5	2	HEBJ
Pyren*	3500		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)antracen^*	680		pg/l	5	2	HEBJ
Krysen^*	600		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(b)fluoranten^*	700		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(k)fluoranten^*	600		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)pyren^*	380		pg/l	5	2	HEBJ
Dibenzo(ah)antracen^*	<51		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(ghi)perylen*	670		pg/l	5	2	HEBJ
Indeno(123cd)pyren^*	300		pg/l	5	2	HEBJ
Sum PAH-16*	40000		pg/l	5	2	HEBJ
PCB 28	<39		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 52	140	42.0	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 101	92.0	27.6	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 118	35.0	10.5	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 138	42.0	12.6	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 153	<59		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 180	<23		pg/l	6	2	HEBJ
Sum PCB-7	310		pg/l	6	2	HEBJ



Deres prøvenavn	St. 4B. SPMD					
Labnummer	N00359131					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Naftalen*	34000		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaftylen*	500		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaften*	1100		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoren*	550		pg/l	5	2	HEBJ
Fenantren*	1200		pg/l	5	2	HEBJ
Antracen*	380		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoranten*	2600		pg/l	5	2	HEBJ
Pyren*	3700		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)antracen^*	370		pg/l	5	2	HEBJ
Krysen^*	530		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(b)fluoranten^*	550		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(k)fluoranten^*	680		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)pyren^*	440		pg/l	5	2	HEBJ
Dibenzo(ah)antracen^*	<48		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(ghi)perylen*	670		pg/l	5	2	HEBJ
Indeno(123cd)pyren^*	430		pg/l	5	2	HEBJ
Sum PAH-16*	48000		pg/l	5	2	HEBJ
PCB 28	<35		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 52	130	39.0	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 101	88.0	26.4	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 118	34.0	10.2	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 138	40.0	12.0	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 153	<55		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 180	<21		pg/l	6	2	HEBJ
Sum PCB-7	290		pg/l	6	2	HEBJ

Rapport

N1504519

Side 14 (20)

V1A3B4SXD1



Deres prøvenavn	St. 5.					
	SPMD					
Labnummer	N00359132					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Naftalen*	30000		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaftylen*	730		pg/l	5	2	HEBJ
Acenaften*	1200		pg/l	5	2	HEBJ
Fluoren*	760		pg/l	5	2	HEBJ
Fenantren*	3000		pg/l	5	2	HEBJ
Antracen*	390		pg/l	5	2	HEBJ
Floranten*	3400		pg/l	5	2	HEBJ
Pyren*	3700		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)antracen^*	1200		pg/l	5	2	HEBJ
Krysen^*	1100		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(b)fluoranten^*	790		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(k)fluoranten^*	940		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(a)pyren^*	670		pg/l	5	2	HEBJ
Dibenso(ah)antracen^*	<52		pg/l	5	2	HEBJ
Benso(ghi)perylen*	1300		pg/l	5	2	HEBJ
Indeno(123cd)pyren^*	500		pg/l	5	2	HEBJ
Sum PAH-16*	50000		pg/l	5	2	HEBJ
PCB 28	<29		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 52	93.0	27.9	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 101	65.0	19.5	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 118	24.0	7.20	pg/l	6	2	HEBJ
PCB 138	<35		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 153	<57		pg/l	6	2	HEBJ
PCB 180	<22		pg/l	6	2	HEBJ
Sum PCB-7	180		pg/l	6	2	HEBJ

Deres prøvenavn	St. 1..					
	DGT					
Labnummer	N00359134					
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Al (Aluminium)*	0.110	µg/l	7	S	HABO	
Cd (Kadmium)*	0.0108	µg/l	7	S	HABO	
Co (Kobolt)*	0.00947	µg/l	7	S	HABO	
Cr (Krom)*	0.0251	µg/l	7	S	HABO	
Cu (Kopper)*	0.184	µg/l	7	S	HABO	
Fe (Jern)*	0.486	µg/l	7	S	HABO	
Mn (Mangan)*	0.455	µg/l	7	S	HABO	
Zn (Sink)*	0.693	µg/l	7	S	HABO	
Ni (Nikkel)*	0.140	µg/l	7	S	HABO	
Pb (Bly)*	0.0347	µg/l	7	S	HABO	
U (Uran)*	0.0152	µg/l	7	S	HABO	

Rapport

N1504519

Side 15 (20)

V1A3B4SXD1



Deres prøvenavn	St. 2..				
	DGT				
Labnummer	N00359135				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Al (Aluminium)*	0.120	µg/l	7	S	HABO
Cd (Kadmium)*	0.00995	µg/l	7	S	HABO
Co (Kobolt)*	0.00664	µg/l	7	S	HABO
Cr (Krom)*	0.0114	µg/l	7	S	HABO
Cu (Kopper)*	0.122	µg/l	7	S	HABO
Fe (Jern)*	0.338	µg/l	7	S	HABO
Mn (Mangan)*	0.175	µg/l	7	S	HABO
Zn (Sink)*	1.15	µg/l	7	S	HABO
Ni (Nikkel)*	0.131	µg/l	7	S	HABO
Pb (Bly)*	0.0209	µg/l	7	S	HABO
U (Uran)*	0.0162	µg/l	7	S	HABO

Deres prøvenavn	St. 3A..				
	DGT				
Labnummer	N00359136				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Al (Aluminium)*	0.0947	µg/l	7	S	HABO
Cd (Kadmium)*	0.0109	µg/l	7	S	HABO
Co (Kobolt)*	0.00870	µg/l	7	S	HABO
Cr (Krom)*	0.0245	µg/l	7	S	HABO
Cu (Kopper)*	0.175	µg/l	7	S	HABO
Fe (Jern)*	0.355	µg/l	7	S	HABO
Mn (Mangan)*	0.262	µg/l	7	S	HABO
Zn (Sink)*	0.954	µg/l	7	S	HABO
Ni (Nikkel)*	0.134	µg/l	7	S	HABO
Pb (Bly)*	0.0342	µg/l	7	S	HABO
U (Uran)*	0.00836	µg/l	7	S	HABO

Deres prøvenavn	St. 3B..				
	DGT				
Labnummer	N00359137				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Al (Aluminium)*	0.315	µg/l	7	S	HABO
Cd (Kadmium)*	0.0105	µg/l	7	S	HABO
Co (Kobolt)*	0.00889	µg/l	7	S	HABO
Cr (Krom)*	0.0215	µg/l	7	S	HABO
Cu (Kopper)*	0.104	µg/l	7	S	HABO
Fe (Jern)*	0.651	µg/l	7	S	HABO
Mn (Mangan)*	0.201	µg/l	7	S	HABO
Zn (Sink)*	0.741	µg/l	7	S	HABO
Ni (Nikkel)*	0.131	µg/l	7	S	HABO
Pb (Bly)*	0.0209	µg/l	7	S	HABO
U (Uran)*	0.0160	µg/l	7	S	HABO

Rapport

N1504519

Side 16 (20)

V1A3B4SXD1



Deres prøvenavn Labnummer	St. 4A.. DGT N00359138				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Al (Aluminium)*	0.105	µg/l	7	S	HABO
Cd (Kadmium)*	0.0102	µg/l	7	S	HABO
Co (Kobolt)*	0.00652	µg/l	7	S	HABO
Cr (Krom)*	0.00699	µg/l	7	S	HABO
Cu (Kopper)*	0.0674	µg/l	7	S	HABO
Fe (Jern)*	0.343	µg/l	7	S	HABO
Mn (Mangan)*	0.159	µg/l	7	S	HABO
Zn (Sink)*	0.809	µg/l	7	S	HABO
Ni (Nikkel)*	0.129	µg/l	7	S	HABO
Pb (Bly)*	0.0149	µg/l	7	S	HABO
U (Uran)*	0.0147	µg/l	7	S	HABO

Deres prøvenavn Labnummer	St. 5.. DGT N00359139				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Al (Aluminium)*	0.414	µg/l	7	S	HABO
Cd (Kadmium)*	0.0109	µg/l	7	S	HABO
Co (Kobolt)*	0.0113	µg/l	7	S	HABO
Cr (Krom)*	0.0179	µg/l	7	S	HABO
Cu (Kopper)*	0.233	µg/l	7	S	HABO
Fe (Jern)*	0.868	µg/l	7	S	HABO
Mn (Mangan)*	0.447	µg/l	7	S	HABO
Zn (Sink)*	1.12	µg/l	7	S	HABO
Ni (Nikkel)*	0.135	µg/l	7	S	HABO
Pb (Bly)*	0.0232	µg/l	7	S	HABO
U (Uran)*	0.0111	µg/l	7	S	HABO



Deres prøvenavn	Nullprøve Blåskjell						
Labnummer	N00359141						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Prøvepreparering*	JA			1	1	HEBJ	
Hg (Kvikksølv)	0.0145	0.0074	mg/kg	2	H	HEBJ	
PCB 28	<0.076		ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 52	0.110	0.0330	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 101	0.150	0.0450	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 118	0.110	0.0330	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 138	0.150	0.0450	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 153	0.260	0.0780	ng/g	3	2	HEBJ	
PCB 180	<0.038		ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Lowerbound"	0.78		ng/g	3	2	HEBJ	
Sum PCB "Upperbound"	0.89		ng/g	3	2	HEBJ	
Naftalen	<6.8		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaftylen	<0.7		µg/kg	4	2	ERAN	
Acenaften	<0.59		µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoren	<1.9		µg/kg	4	2	ERAN	
Fenantren	9.20	2.76	µg/kg	4	2	ERAN	
Antracen	<0.4		µg/kg	4	2	ERAN	
Fluoranten	6.40	1.92	µg/kg	4	2	ERAN	
Pyren	5.60	1.68	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)antracen^	0.940	0.282	µg/kg	4	2	ERAN	
Krysen^	1.50	0.450	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(b)fluoranten^	1.50	0.450	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(k)fluoranten^	0.650	0.195	µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(a)pyren^	0.360	0.108	µg/kg	4	2	ERAN	
Dibenzo(ah)antracen^	<0.23		µg/kg	4	2	ERAN	
Benso(ghi)perlen	0.730	0.219	µg/kg	4	2	ERAN	
Indeno(123cd)pyren^	0.490	0.147	µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Lowerbound"	27		µg/kg	4	2	ERAN	
Sum PAH "Upperbound"	38		µg/kg	4	2	ERAN	



Deres prøvenavn	Nullprøve SPMD				
Labnummer	N00359142				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Naftalen*	36000	pg/l	5	2	JIBJ
Acenaftylen*	840	pg/l	5	2	JIBJ
Acenaften*	1500	pg/l	5	2	JIBJ
Fluoren*	1600	pg/l	5	2	JIBJ
Fenantren*	1900	pg/l	5	2	JIBJ
Antracen*	<76	pg/l	5	2	JIBJ
Fluoranten*	1700	pg/l	5	2	JIBJ
Pyren*	3600	pg/l	5	2	JIBJ
Benso(a)antracen^*	240	pg/l	5	2	JIBJ
Krysen^*	240	pg/l	5	2	JIBJ
Benso(b)fluoranten^*	<89	pg/l	5	2	JIBJ
Benso(k)fluoranten^*	<74	pg/l	5	2	JIBJ
Benso(a)pyren^*	<73	pg/l	5	2	JIBJ
Dibenzo(ah)antracen^*	<73	pg/l	5	2	JIBJ
Benso(ghi)perylene*	<74	pg/l	5	2	JIBJ
Indeno(123cd)pyren^*	<73	pg/l	5	2	JIBJ
Sum PAH-16*	48000	pg/l	5	2	JIBJ
PCB 28	<17	pg/l	6	2	JIBJ
PCB 52	<61	pg/l	6	2	JIBJ
PCB 101	<38	pg/l	6	2	JIBJ
PCB 118	<10	pg/l	6	2	JIBJ
PCB 138	<21	pg/l	6	2	JIBJ
PCB 153	<31	pg/l	6	2	JIBJ
PCB 180	<8.9	pg/l	6	2	JIBJ
Sum PCB-7	0	pg/l	6	2	JIBJ



* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon	
1	Prøvepreparering
2	Analyse av tungmetaller (M-4) Metode: EPA metoder 200.7 og 200.8 (modifisert). ICP-SFMS. Oppslutning: Salpetersyre og H ₂ O ₂ i mikrobølgeovn. Måleusikkerhet: 18-35 % Note: Resultater er gitt i mg/kg egenvekt/våtvekt.
3	Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB) Metode: US EPA 1668 Deteksjon og kvantifisering: High resolution double focusing reversed Nier-Johnson geometry mass spektrometer koordinert med to gasskromatografer med kapillærkolonner. Dette systemet muliggjør kontinuerlig sjekk av to forskjellige kromatografiske kolonner (polar og upolar) med forskjellige stasjonær faser.
4	Bestemmelse av 16 PAH Metode: US EPA 429, ISO 11338 Deteksjon og kvantifisering: HRGC-HRMS
5	Bestemmelse av polysykkliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16. Metode: EPA 429, ISO 11338 Ekstraksjon: Membranen med innhold ekstraheres med et løsemiddel. Deteksjon og kvantifisering: HRGC-HRMS Note: ng total = ng/SPMD. Ved flere SPMD'er i samme boks blir resultatet rapportert per én SPMD (gjennomsnitt av alle SPMD'er) dersom ikke annet er avtalt.
6	Bestemmelse av polyklorerte bifenyler (PCB). Metode: EPA 1668 Ekstraksjon: Membranen med innhold ekstraheres med et løsemiddel. Deteksjon og kvantifisering: HRGC-HRMS Note: ng total = ng/SPMD. Ved flere SPMD'er i samme boks blir resultatet rapportert per én SPMD (gjennomsnitt av alle SPMD'er) dersom ikke annet er avtalt.
7	Bestemmelse av metaller, kationer, i DGT, PSM-1. Metode: EPA metoder 200.7 og 200.8 (modifisert)



Metodespesifikasjon	
Oppslutning:	Adsorpsjonsgel er laket med 10% HNO ₃

	Godkjenner
ERAN	Erlend Andresen
HABO	Hanne Boklund
HEBJ	Hege Finanger Bjørnbakk
JIBJ	Jan Inge Bjørnengen

Underleverandør¹	
H	ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030
S	ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030
2	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163. Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår website www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).